

Bruksanvisning LPT 830T Cubo

- Välj gul svetskabel för dimension 20mm – 160mm(kort), blå svetskabel för dimension 125mm(lång) – 315mm.
- Anslut strömkabel till 230v.
- Tryck RESET (grön knapp) på jordfelsbrytaren. Röd lampa skall lysa. Tryck på TEST, lampa släcks. Tryck åter på RESET knappen.
- Slå på strömbrytaren på baksidan av svetsen.
- Displayen visa information om svetskabel, temperatur samt dimension.
- Anslut svetsmuff och se till att kontakterna går ner hela vägen. Vrid kontakten fram och tillbaka om det behövs.
- Välj dimension genom att trycka på pilknappen då dimension visas i displayen. Stega framåt till rätt dimension erhålls.
- Tryck grön knapp för att starta svetsning. Nedräkning påbörjas efter ett par sekunder.
- Kontrollera att rätt dimension och svetstid visas.



LPT 2012-06-13.KL